Подписано простой электронной подписью

Подписан: ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга
DN: C=RU, CN=ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга, E=litsey395@obr.gov.spb.ru
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов д.135, литер А
Дата: 2021.06.23 15:03:16+03'00'

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ лицей №395
_____ С.П.Сергеева
«21»ноября 2016

АКТ обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№1

г. Санкт-Петербург «21» ноября 2016г.

1. Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №395 Красносельского района Санкт-Петербурга
1.2.Адрес объекта 198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.135, литер А
1.3.Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 3858,7 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); **13329 кв.м.**
1.4. Год постройки здания 1959, последнего капитального ремонта -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего_____, капитального
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6.Название организации Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №395 Красносельского района Санкт-Петербурга
Юридический адрес организации: 198264, Санкт-Петербург,пр. Ветеранов, д.135, литер А

2. Характеристика деятельности организации
на объекте

Дополнительная информация
Образовательная деятельность – реализация общеобразовательных программ начального, общего и дополнительного образования

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 1.Автобусом №68, №130, троллейбусом №37, трамваем №52 до остановки «ул.Тамбасова», не переходя дороги по тротуару до территории лицея
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: городской транспорт
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1.расстояние до объекта от остановки транспорта 300м.
3.2.2. время движения (пешком) 7 мин.
3.2.3.наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4.Перекрестки: *нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:* нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная:* нет
3.2.6.Перепады высоты на пути: *есть, нет:* нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* нет
3.3.Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (*вид нарушения*)	Вариант организации доступности объекта (*формы обслуживания*)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (*в т.ч. пути эвакуации*)	ДЧ-И		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И		
6	Система информации и связи (*на всех зонах*)	ДЧ-И		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	*ДП-И (О, С, Г, У)*		

** *Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: состояние доступности - доступно частично всем

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	*Не нуждается*
2	Вход (входы) в здание	*Не нуждается*
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	*организация альтернативной формы обслуживания*
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	*организация альтернативной формы обслуживания*
5	Санитарно-гигиенические помещения	*капитальный ремонт*
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	*индивидуальное решение с ТСР*
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	*Не нуждается*
8.	Все зоны и участки	

*- *указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается;, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

4.2. Период проведения работ 2016-2020
в рамках исполнения Программы «Доступная среда»
(*указывается наименование документа: программы, плана*)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации беспрепятственный доступ на объект
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН администрации Красносельского района
4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____
(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа (входов) в здание на 1 л.
3. Путей движения в здании на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.
Результаты фотофиксации на объекте на 10 л.
Поэтажные планы, паспорт ПИБ _____ на 4 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы:
Заместитель директора по АХР Иванова Л.А. _____
Члены рабочей группы:
Заместитель директора по ВР Карасева М.А. _____
Рабочий по обслуживанию з/с Хрипуноа А.Б. _____
Социальный педагог Зегжда И.В. _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от 01. 09. 2016г. № 1

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Наименование объекта, адрес ГБОУ лицей № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д. 135, лит А.

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			нет			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			нет			
1.3	Лестница (наружная)	есть			нет			
1.4	Подъемная платформа (наружная)	есть			нет			
1.5	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В			не нуждается

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию, доступна частично всем.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от 01.09. 2016 г. № 2

I Результаты обследования:

2. Вход в здание
Наименование объекта, адрес ГБОУ лицей № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д. 135, лит А.

(*Наименование объекта, адрес*)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			нет			
2.2	Платформа подъемная (наружная)	есть			нет			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			нет			
2.4	Дверь (входная)	есть			нет			
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-В			не нуждается

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: вход в здание доступен частично всем

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от 01.09.2016 г. № 3

I Результаты обследования:

3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ГБОУ лицей № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д. 135, лит А.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть			нет			
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Не доступна	К	Индивиду-альное решение с ТСР	
3.3	Пандус (внутри здания)	есть			Не доступна	К	Индивиду-альное решение с ТСР	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Не доступна	К	Индивиду-альное решение с ТСР	
3.5	Дверь	есть			нет			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			нет			
	Общие требования к зоне						Индивиду-альное решение с ТСР	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) доступны частично-избирательно

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от 01.09. 2016 г. №4

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов ГБОУ лицей № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д. 135, лит А.

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			нет			
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-В			Не нуждается

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*
***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (кабинетная форма обслуживания) доступны частично всем

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от 01.09. 2016г. № 5

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений ГБОУ лицей № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д. 1353, лит А.

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Не доступна	К	Капитальный ремонт	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			Не доступно	К	Капитальный ремонт	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			нет			
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И			Капитальный ремонт

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения доступны частично избирательно

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от 01.09. 2016 г. № 6

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте ГБОУ лицей № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д. 135, лит А.

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			нет			
6.2	Акустические средства	нет			Не доступно	С	индивидуальное решение с ТСР	Средства акустические навигационные (звуковые маяки, компасы)
6.3	Тактильные средства	есть			нет			
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И			*индивидуальное решение с ТСР*

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Система информации на объекте - индивидуальное решение с ТСР

Экспл 136,3

План на отметке h=2.80

План на отметке h=2.80

1 этаж

лит.А
Н=17.20

Текущие изменения

№ пом. (части): 3-Н

Основание: ~~утверждение~~ перепланировка

Акт приемки в эксплуатацию не предоставлен
(Акт МВК и пр.)

«17» 07 200 г.

Исполнитель:

	Филиал ГУП "ГУИОН" Проектно-инвентаризационное бюро Красносельского района г.Санкт-Петербург		Инв.номер СП-39
лист 2	Поэтажный план строения по адресу: Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д.135, литА, 1 этаж		Масштаб 1:200
листов 5			
Дата	Должностное лицо	Фамилия И.О.	Подпись
	Начальник филиала	Степанова Е.А.	
	Исполнитель	Пятакова О.В.	

2 этаж

Филиал ГУП "ГУИО
Проектно-инвентаризационн
Красносельского р
г.Санкт-Петерб

3 этаж

Филиал ГУП "ГУИОН"
Проектно-инвентаризационное бю
Красносельского райо
г.Санкт-Петербург

4 этаж.

Филиал ГУП "ГУИ
Проектно-инвентаризацио
Красносельского
г.Санкт-Петер

Приложение А.5

План мероприятий по адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
на территории ГБОУ лицея № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2017 - 2020 гг.

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственный исполнитель соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ГБОУ лицей № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга	Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д.135, лит.А	1	Обустройство территории, входа, путей движения внутри здания: - электронный звонок -парковка для инвалидов -цветовое выделение наружной, внутренних лестниц, Система информации и связи: -оборудование тактильной продукцией	ТР	ДЧ-В	100	бюджет	Иванова Л.А.	Декабрь 2018

2	ГБОУ лицей № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга	Санкт-Петербург, ул. П.Гарькавого д.28 к.2 лит.А	2	Обустройство территории, входа, путей движения внутри здания: -цветовое выделение наружной, внутренних лестниц, - Система информации и связи: -оборудование тактильной продукцией	ТР	ДЧ-В	50	бюджет	Иванова Л.А.	Декабрь 2018

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр. – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)